

# Bijlagenboek

## Factsheets

Opdrachtgever  
Gemeente Echt-Susteren

Referentienummer  
2240324

Datum  
30 april 2026



Auteur(s)  
Tijmen Bruil, Joëlle Wijntjens

| ALGEMENE GEGEVENS |                                  |                 |                |
|-------------------|----------------------------------|-----------------|----------------|
| Schoolbestuur:    | Stichting Wijzers in Onderwijs   |                 |                |
| Adres:            | Julianastraat 33<br>6101 HH Echt |                 |                |
| Locatie:          | Hoofdlocatie                     | Onderwijssoort: | Basisonderwijs |
| Brinnummer:       | 03RS00                           | Denominatie:    | RK             |

| GEBOUW                 |               |           |                                  |
|------------------------|---------------|-----------|----------------------------------|
| Juridisch eigendom:    | Schoolbestuur |           |                                  |
| Economisch claimrecht: | Gemeente      |           |                                  |
| Bouwjaar initieel:     | 2002          |           |                                  |
| Uitbreiding(en):       |               |           |                                  |
| Renovatie(s):          |               |           |                                  |
| Huurcontract:          | afgesloten    | einddatum | verlengbaar opzegtermijn maanden |
| Boekwaarde:            | € -           | per       |                                  |

| CAPACITEIT GEBOUW         |                                |                               |           |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------|
| Onderwijsruimte:          | 1.317 m <sup>2</sup> bvo       | Aantal lokalen:               | 10        |
| Overig:                   | m <sup>2</sup> bvo             | Aantal spellokalen:           | 1         |
| Inpandige gymzaal:        | m <sup>2</sup> bvo             | Aantal lokalen overig:        |           |
| <b>Totale capaciteit:</b> | <b>1.317 m<sup>2</sup> bvo</b> | <b>Totaal aantal lokalen:</b> | <b>11</b> |
| Tijdelijke huisvesting:   | m <sup>2</sup> bvo             | Aantal tijdelijke huisv.      |           |

| GEBRUIKERS                  |          |     |                                |
|-----------------------------|----------|-----|--------------------------------|
| Aantal leerlingen:          | 250      | per | 01-10-2025                     |
| Gebruikers onderwijsruimte: | SKEM BSO |     | 75 m <sup>2</sup> bvo (dubbel) |
| Gebruikers overige ruimte:  |          |     |                                |





### Actualiteiten vanuit de school met betrekking tot het IHP

Aandachtpunten zijn de toch langzaam verouderende kinderoiletgroepen. In een aantal klaslokalen die op de zonzijde liggen is de temperatuur best een issue. De ventilatie is voldoende maar zou in de toekomst verbeterd kunnen worden.

### Lokale en maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot het IHP

Boven de school zijn woonappartementen gerealiseerd, waardoor uitbreiding in de hoogte niet mogelijk is.



### KWALITEIT GEBOUW(DELEN) 2002 (Schaal 1 tot 6)

**BEOORDELING O.B.V. UITVRAAG AAN SCHOOLBESTUUR**

|                           |                                  |                      |
|---------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>Technische staat</b>   |                                  | <b>Totaaloordeel</b> |
| Geheel algemeen           | 2                                | 2                    |
| Buitenkant                | 2                                |                      |
| Binnenkant                | 2                                |                      |
| Installaties              | 2                                |                      |
| <b>Functionaliiteit</b>   |                                  | <b>Totaaloordeel</b> |
| Onderwijsruimten          | 2                                | 2                    |
| Werkomgeving staf         | 2                                |                      |
| Facilitaire voorzieningen | 3                                |                      |
| Toegankelijkheid          | 2                                |                      |
| Speelplein                | 2                                |                      |
| <b>Binnenklimaat</b>      |                                  | <b>Totaaloordeel</b> |
| Ventilatie                | 3                                | 3                    |
| Temperatuur               | 3                                |                      |
| Licht                     | 3                                |                      |
| Geluid                    | 2                                |                      |
| <b>Veiligheid</b>         |                                  | <b>Totaaloordeel</b> |
| Veiligheid in/rond gebouw | 2                                | 2                    |
| Verkeersveiligheid        | 2                                |                      |
| Vandalisme                | Er is geen sprake van vandalisme |                      |



**ALGEMENE GEGEVENS**

|                |                                   |                 |                |
|----------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| Schoolbestuur: | Stichting Kindante                |                 |                |
| Adres:         | Harlindestraat 10<br>6101 DS Echt |                 |                |
| Locatie:       | Hoofdlocatie                      | Onderwijssoort: | Basisonderwijs |
| Brinnummer:    | 09OF00                            | Denominatie:    | RK             |

**GEBOUW**

|                        |               |           |                                  |
|------------------------|---------------|-----------|----------------------------------|
| Juridisch eigendom:    | Schoolbestuur |           |                                  |
| Economisch claimrecht: | Gemeente      |           |                                  |
| Bouwjaar initieel:     | 1933          |           |                                  |
| Uitbreiding(en):       | 1998          | 2003      |                                  |
| Renovatie(s):          |               |           |                                  |
| Huurcontract:          | afgesloten    | einddatum | verlengbaar opzegtermijn maanden |
| Boekwaarde:            | € -           | per       |                                  |


**CAPACITEIT GEBOUW**

|                           |                                |                               |           |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------|
| Onderwijsruimte:          | 1.295 m <sup>2</sup> bvo       | Aantal lokalen:               | 10        |
| Overig:                   | m <sup>2</sup> bvo             | Aantal spellokalen:           | 1         |
| Overig:                   | m <sup>2</sup> bvo             | Aantal lokalen overig:        |           |
| Inpandige gymzaal:        | m <sup>2</sup> bvo             | Aantal gymzalen:              |           |
| <b>Totale capaciteit:</b> | <b>1.295 m<sup>2</sup> bvo</b> | <b>Totaal aantal lokalen:</b> | <b>11</b> |
| Tijdelijke huisvesting:   | m <sup>2</sup> bvo             | Aantal tijdelijke huisv.      |           |


**GEBRUIKERS**

|                             |                |     |                       |         |
|-----------------------------|----------------|-----|-----------------------|---------|
| Aantal leerlingen:          | 210            | per | 01-10-2025            |         |
| Gebruikers onderwijsruimte: | BSO en PO SKEM |     | 86 m <sup>2</sup> bvo | (enkel) |
| Gebruikers overige ruimte:  |                |     |                       |         |

**HISTORIE OKTOBERTELLING + PROGNOSE**



**CAPACITEIT VS BEHOEFTE**



**Actualiteiten vanuit de school met betrekking tot het IHP**


**Lokale en maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot het IHP**

KC Angela heeft 100% van het bouwvlak ingevuld.

Oppervlakteberekening gemaakt op basis van: volledige begane grond (circa 911 m<sup>2</sup> bvo) + 3 lokalen in souterrain + gang-/autaruimte souterrain (circa 315 m<sup>2</sup> bvo)



**FINANCIËN Gemiddelde exploitatielasten per m² bvo per jaar (incl. btw)**



**DUURZAAMHEID**

|   |   |   |
|---|---|---|
| - Verbruik gas in 2024                      | 11,0 m <sup>3</sup> per m <sup>2</sup> bvo          |   |
| - Verbruik elektra in 2024                  | 20 kWh per m <sup>2</sup> bvo per jaar              |   |
| - Verbruik water in 2024                    | 11,0 m <sup>3</sup> per m <sup>2</sup> bvo per jaar |   |
| - Verbruik warmte                           | GJ per m <sup>2</sup> bvo per jaar                  |   |
| <b>Energie label:</b>                       | <b>Onbekend</b>                                     |   |
| <b>CO<sub>2</sub>-uitstoot (indicatie):</b> | <b>27.000 kg per jaar</b>                           | = (21 kg per m <sup>2</sup> bvo per jaar) |
| <b>WEI-indicatie:</b>                       | <b>Gemiddeld</b>                                    | = (139 kWh/m <sup>2</sup> per jaar)       |
| Zonnepanelen:                               | Nee   |   |
| Andere duurzaamheidsaspecten                |   |   |

**KWALITEIT GEBOUW(DELEN)**

|   | 1933 | 1998 | 2003                             | (Schaal 1 tot 6)     |
|---|------|------|----------------------------------|----------------------|
| <b>BEORDELING O.B.V. UITVRAAG AAN SCHOOLBESTUUR</b> |      |      |                                  |                      |
| <b>Technische staat</b>                             |      |      |                                  | <b>Totaaloordeel</b> |
| Geheel algemeen                                     | 4    | 3    |                                  | 3                    |
| Buitenkant  | 5    | 3    |                                  |                      |
| Binnenkant  | 3    | 3    |                                  |                      |
| Installaties  | 4    | 4    |                                  |                      |
| <b>Functionaliteit</b>                              |      |      |                                  | <b>Totaaloordeel</b> |
| Onderwijsruimten                                    | 2    | 2    |                                  | 2                    |
| Werkomgeving staf                                   | 2    | 2    |                                  |                      |
| Facilitaire voorzieningen                           | 2    | 2    |                                  |                      |
| Toegankelijkheid                                    | 2    | 2    |                                  |                      |
| Speelplein  | 2    | 2    |                                  |                      |
| <b>Binnenklimaat</b>                                |      |      |                                  | <b>Totaaloordeel</b> |
| Ventilatie  | 4    | 4    |                                  | 4                    |
| Temperatuur   | 5    | 5    |                                  |                      |
| Licht   | 3    | 3    |                                  |                      |
| Geluid  | 4    | 4    |                                  |                      |
| <b>Veiligheid</b>                                   |      |      |                                  | <b>Totaaloordeel</b> |
| Veiligheid in/rond gebouw                           | 1    |      |                                  | 1                    |
| Verkeersveiligheid                                  | 1    |      |                                  |                      |
| Vandalisme  |      |      | Er is soms sprake van vandalisme |                      |



**ALGEMENE GEGEVENS**

|                |                                |                 |                |
|----------------|--------------------------------|-----------------|----------------|
| Schoolbestuur: | Stichting Kindante             |                 |                |
| Adres:         | Mispelstraat 1<br>6101 MJ Echt |                 |                |
| Locatie:       | Hoofdlocatie                   | Onderwijssoort: | Basisonderwijs |
| Brinnummer:    | 06CQ00                         | Denominatie:    | Openbaar       |

**GEBOUW**

|                        |               |           |                                  |
|------------------------|---------------|-----------|----------------------------------|
| Juridisch eigendom:    | Schoolbestuur |           |                                  |
| Economisch claimrecht: | Gemeente      |           |                                  |
| Bouwjaar initieel:     | 1988          |           |                                  |
| Uitbreiding(en):       | 1999          | 2004      | 2025                             |
| Renovatie(s):          |               |           |                                  |
| Huurcontract:          | afgesloten    | einddatum | verlengbaar opzegtermijn maanden |
| Boekwaarde:            | € -           | per       |                                  |


**CAPACITEIT GEBOUW**

|                           |                                |                               |           |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------|
| Onderwijsruimte:          | 1.468 m <sup>2</sup> bvo       | Aantal lokalen:               | 12        |
| Overig:                   | m <sup>2</sup> bvo             | Aantal speellokalen:          | 1         |
| Inpandige gymzaal:        | m <sup>2</sup> bvo             | Aantal lokalen overig:        |           |
| <b>Totale capaciteit:</b> | <b>1.468 m<sup>2</sup> bvo</b> | <b>Totaal aantal lokalen:</b> | <b>13</b> |
| Tijdelijke huisvesting:   | m <sup>2</sup> bvo             | Aantal tijdelijke huisv.      |           |


**GEBRUIKERS**

|                             |      |     |                            |
|-----------------------------|------|-----|----------------------------|
| Aantal leerlingen:          | 203  | per | 01-10-2025                 |
| Gebruikers onderwijsruimte: | SKEM | 55  | m <sup>2</sup> bvo (enkel) |
| Gebruikers overige ruimte:  |      |     |                            |

**HISTORIE OKTOBERTELLING + PROGNOSE**



**CAPACITEIT VS BEHOEFTE**




**Actualiteiten vanuit de school met betrekking tot het IHP**

De school huisvest een taakklas.  
Lokale en maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot het IHP  
Capaciteit is exclusief kelder van 153 m<sup>2</sup>



**FINANCIËN Gemiddelde exploitatielasten per m<sup>2</sup> bvo per jaar (incl. btw)**



**DUURZAAMHEID**

|                            |     |  |
|----------------------------|-----|--|
| - Verbruik gas in 2024     | 8,8 | m <sup>3</sup> per m <sup>2</sup> bvo          |
| - Verbruik elektra in 2024 | 25  | kWh per m <sup>2</sup> bvo per jaar            |
| - Verbruik water in 2024   | 8,8 | m <sup>3</sup> per m <sup>2</sup> bvo per jaar |
| - Verbruik warmte          |     | GJ per m <sup>2</sup> bvo per jaar             |

■ 2022 ■ 2023 ■ 2024

**Energie label:** **Onbekend**


**CO<sub>2</sub>-uitstoot (indicatie):** **24.300 kg per jaar** = (17 kg per m<sup>2</sup> bvo per jaar)

**WEii-indicatie:** **Gemiddeld** = (121 kWh/m<sup>2</sup> per jaar)

Zonnepanelen:  
Andere duurzaamheidsaspecten

**KWALITEIT GEBOUW(DELEN)**

|   | 1988 | 1999 | 2004 | 2025                             | (Schaal 1 tot 6)     |
|---|------|------|------|----------------------------------|----------------------|
| <b>BEORDELING O.B.V. UITVRAAG AAN SCHOOLBESTUUR</b> |      |      |      |                                  |                      |
| <b>Technische staat</b>                             |      |      |      |                                  | <b>Totaaloordeel</b> |
| Geheel algemeen                                     | 4    | 4    | 4    |                                  | 4                    |
| Buitenkant  | 3    | 3    | 3    |                                  |                      |
| Binnenkant  | 3    | 3    | 3    |                                  |                      |
| Installaties  | 5    | 5    | 5    |                                  |                      |
| <b>Functionaliteit</b>                              |      |      |      |                                  | <b>Totaaloordeel</b> |
| Onderwijsruimten                                    | 3    | 3    | 3    |                                  | 3                    |
| Werkomgeving staf                                   | 3    | 3    | 3    |                                  |                      |
| Facilitaire voorzieningen                           | 3    | 3    | 3    |                                  |                      |
| Toegankelijkheid                                    | 2    | 2    | 2    |                                  |                      |
| Speelplein  | 2    | 2    | 2    |                                  |                      |
| <b>Binnenklimaat</b>                                |      |      |      |                                  | <b>Totaaloordeel</b> |
| Ventilatie  | 5    | 5    | 5    |                                  | 4                    |
| Temperatuur   | 5    | 5    | 5    |                                  |                      |
| Licht   | 3    | 3    | 3    |                                  |                      |
| Geluid  | 4    | 4    | 4    |                                  |                      |
| <b>Veiligheid</b>                                   |      |      |      |                                  | <b>Totaaloordeel</b> |
| Veiligheid in/rond gebouw                           | 1    |      |      |                                  | 2                    |
| Verkeersveiligheid                                  | 2    |      |      |                                  |                      |
| Vandalisme  |      |      |      | Er is soms sprake van vandalisme |                      |



**ALGEMENE GEGEVENS**

|                |                                     |                 |                         |
|----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Schoolbestuur: | Stichting Kindante                  |                 |                         |
| Adres:         | Kerkveldsweg Oost 7<br>6101 NV Echt |                 |                         |
| Locatie:       | Hoofdlocatie                        | Onderwijssoort: | Speciaal basisonderwijs |
| Brinnummer:    | 01GE00                              | Denominatie:    | Alg. Bijz.              |

**GEBOUW**

|                        |               |           |                                  |
|------------------------|---------------|-----------|----------------------------------|
| Juridisch eigendom:    | Schoolbestuur |           |                                  |
| Economisch claimrecht: | Gemeente      |           |                                  |
| Bouwjaar initieel:     | 2004          |           |                                  |
| Uitbreiding(en):       |               |           |                                  |
| Renovatie(s):          |               |           |                                  |
| Huurcontract:          | afgesloten    | einddatum | verlengbaar opzegtermijn maanden |
| Boekwaarde:            | € -           | per       |                                  |


**CAPACITEIT GEBOUW**

|                           |                                |                               |          |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------|
| Onderwijsruimte:          | 1.217 m <sup>2</sup> bvo       | Aantal lokalen:               | 8        |
| Overig:                   | m <sup>2</sup> bvo             | Aantal spellokalen:           | 1        |
| Inpandige gymzaal:        | m <sup>2</sup> bvo             | Aantal lokalen overig:        |          |
| <b>Totale capaciteit:</b> | <b>1.217 m<sup>2</sup> bvo</b> | <b>Totaal aantal lokalen:</b> | <b>9</b> |
| Tijdelijke huisvesting:   | m <sup>2</sup> bvo             | Aantal tijdelijke huisv.      |          |


**GEBRUIKERS**

|                             |     |     |                    |
|-----------------------------|-----|-----|--------------------|
| Aantal leerlingen:          | 113 | per | 01-10-2025         |
| Gebruikers onderwijsruimte: |     |     |                    |
| Gebruikers overige ruimte:  | PSW | 66  | m <sup>2</sup> bvo |

**HISTORIE OKTOBERTELLING + PROGNOSE**



**CAPACITEIT VS BEHOEFTE**




**Actualiteiten vanuit de school met betrekking tot het IHP**

Het schoolbestuur geeft aan de school een toekomstige regulier basisonderwijslocatie te zien. Lokale en maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot het IHP



**FINANCIËN Gemiddelde exploitatielasten per m² bvo per jaar (incl. btw)**



**DUURZAAMHEID**

|                            |     |  |
|----------------------------|-----|--|
| - Verbruik gas in 2024     | 8,0 | m <sup>3</sup> per m <sup>2</sup> bvo          |
| - Verbruik elektra in 2024 | 22  | kWh per m <sup>2</sup> bvo per jaar            |
| - Verbruik water in 2024   | 8,0 | m <sup>3</sup> per m <sup>2</sup> bvo per jaar |
| - Verbruik warmte          |     | GJ per m <sup>2</sup> bvo per jaar             |

**Energie label:** Onbekend  
**CO<sub>2</sub>-uitstoot (indicatie):** 19.300 kg per jaar = (16 kg per m<sup>2</sup> bvo per jaar)  
**WEII-indicatie:** Zuinig = (109 kWh/m<sup>2</sup> per jaar)  
 Zonnepanelen: Nee  
 Andere duurzaamheidsaspecten

**KWALITEIT GEBOUW(DELEN)**

2004 (Schaal 1 tot 6)

|   |                                  |                      |
|---|----------------------------------|----------------------|
| <b>BEORDELING O.B.V. UITVRAAG AAN SCHOOLBESTUUR</b> |                                  | <b>Totaaloordeel</b> |
| <b>Technische staat</b>                             |                                  |                      |
| Geheel algemeen                                     | 2                                | 3                    |
| Buitenkant  | 2                                |                      |
| Binnenkant  | 2                                |                      |
| Installaties  | 4                                |                      |
| <b>Functionaliteit</b>                              |                                  | <b>Totaaloordeel</b> |
| Onderwijsruimten                                    | 2                                | 2                    |
| Werkomgeving staf                                   | 2                                |                      |
| Facilitaire voorzieningen                           | 2                                |                      |
| Toegankelijkheid                                    | 2                                |                      |
| Plein   | 3                                |                      |
| <b>Binnenklimaat</b>                                |                                  | <b>Totaaloordeel</b> |
| Ventilatie  | 4                                | 4                    |
| Temperatuur   | 4                                |                      |
| Licht   | 3                                |                      |
| Geluid  | 4                                |                      |
| <b>Veiligheid</b>                                   |                                  | <b>Totaaloordeel</b> |
| Veiligheid in/rond gebouw                           | 1                                | 2                    |
| Verkeersveiligheid                                  | 2                                |                      |
| Vandalisme  | Er is geen sprake van vandalisme |                      |



**ALGEMENE GEGEVENS**

|                |                                  |                 |                |
|----------------|----------------------------------|-----------------|----------------|
| Schoolbestuur: | Stichting Wijzers in Onderwijs   |                 |                |
| Adres:         | Hubertusstraat 1<br>6102 AS Echt |                 |                |
| Locatie:       | Hoofdlocatie                     | Onderwijssoort: | Basisonderwijs |
| Brinnummer:    | 17KU00                           | Denominatie:    | RK             |

**GEBOUW**

|                        |            |           |                                  |
|------------------------|------------|-----------|----------------------------------|
| Juridisch eigendom:    | Gemeente   |           |                                  |
| Economisch claimrecht: | Gemeente   |           |                                  |
| Bouwjaar initieel:     | 1953       |           |                                  |
| Uitbreiding(en):       | 1988       |           |                                  |
| Renovatie(s):          |            |           |                                  |
| Huurcontract:          | afgesloten | einddatum | verlengbaar opzegtermijn maanden |
| Boekwaarde:            | € -        | per       |                                  |


**CAPACITEIT GEBOUW**

|                         |                                |                          |           |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------|
| Onderwijsruimte:        | 1.443 m <sup>2</sup> bvo       | Aantal lokalen:          | 12        |
| Overig:                 | m <sup>2</sup> bvo             | Aantal speellokalen:     | 1         |
| Inpandige gymzaal:      | m <sup>2</sup> bvo             | Aantal lokalen overig:   | 1         |
| Totale capaciteit:      | <b>1.443 m<sup>2</sup> bvo</b> | Aantal gymzalen:         |           |
| Tijdelijke huisvesting: | m <sup>2</sup> bvo             | Totaal aantal lokalen:   | <b>14</b> |
|                         |                                | Aantal tijdelijke huisv. |           |


**GEBRUIKERS**

|                             |     |     |            |
|-----------------------------|-----|-----|------------|
| Aantal leerlingen:          | 283 | per | 01-10-2025 |
| Gebruikers onderwijsruimte: |     |     |            |
| Gebruikers overige ruimte:  |     |     |            |

**HISTORIE OKTOBERTELLING + PROGNOSE**



**CAPACITEIT VS BEHOEFTE**



**Actualiteiten vanuit de school met betrekking tot het IHP**


De school heeft verschillende uitbreidingen gehad. Soms zijn er klaslokalen bijgebouwd, soms algemene ruimtes.

Het gebouw is aan het langzamerhand aan het einde van zijn werkzame leven. Doordat er verschillende verbouwingen zijn geweest, met bijbouw, verbouw, aanbouw, is het onderhoudstechnisch niet meer efficiënt en effectief te gebruiken. Daklekkages en andere reparaties zijn helaas aan de orde van de dag.

**Lokale en maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot het IHP**



**FINANCIËN Gemiddelde exploitatielasten per m² bvo per jaar (incl. btw)**



**DUURZAAMHEID**

|                            |     |  |  |
|----------------------------|-----|--|--|
| - Verbruik gas in 2024     | 3,1 | m <sup>3</sup> per m <sup>2</sup> bvo          |  |
| - Verbruik elektra in 2023 | 21  | kWh per m <sup>2</sup> bvo per jaar            |  |
| - Verbruik water in 2024   | 3,1 | m <sup>3</sup> per m <sup>2</sup> bvo per jaar |  |
| - Verbruik warmte          |     | GJ per m <sup>2</sup> bvo per jaar             |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Energie label:</b>                       | Onbekend   |
| <b>CO<sub>2</sub>-uitstoot (indicatie):</b> | 25.200 kg per jaar = (17 kg per m <sup>2</sup> bvo per jaar) |
| <b>WEii-indicatie:</b>                      | Paris Proof = (55 kWh/m <sup>2</sup> per jaar)               |
| Zonnepanelen:                               | Nee  |

Andere duurzaamheidsaspecten Afwatering van het hemelwater op het schoolplein geschiedt naar een W

**KWALITEIT GEBOUW(DELEN)**

|   | 1953 | 1988                             | (Schaal 1 tot 6)     |
|---|------|----------------------------------|----------------------|
| <b>BEORDELING O.B.V. UITVRAAG AAN SCHOOLBESTUUR</b> |      |                                  |                      |
| <b>Technische staat</b>                             |      |                                  | <b>Totaaloordeel</b> |
| Geheel algemeen                                     | 5    | 5                                | 5                    |
| Buitenkant  | 5    | 5                                | 5                    |
| Binnenkant  | 5    | 5                                | 5                    |
| Installaties  | 5    | 5                                | 5                    |
| <b>Functionaliteit</b>                              |      |                                  | <b>Totaaloordeel</b> |
| Onderwijsruimten                                    | 5    | 5                                | 5                    |
| Werkomgeving staf                                   | 5    | 5                                | 5                    |
| Facilitaire voorzieningen                           | 5    | 5                                | 5                    |
| Toegankelijkheid                                    | 5    | 5                                | 5                    |
| Speelplein  | 5    | 5                                | 5                    |
| <b>Binnenklimaat</b>                                |      |                                  | <b>Totaaloordeel</b> |
| Ventilatie  | 5    | 5                                | 5                    |
| Temperatuur   | 5    | 5                                | 5                    |
| Licht   | 5    | 5                                | 5                    |
| Geluid  | 5    | 5                                | 5                    |
| <b>Veiligheid</b>                                   |      |                                  | <b>Totaaloordeel</b> |
| Veiligheid in/rond gebouw                           | 4    |                                  | 4                    |
| Verkeersveiligheid                                  | 4    |                                  |                      |
| Vandalisme  |      | Er is soms sprake van vandalisme |                      |



**ALGEMENE GEGEVENS**

|                |                                    |                 |                |
|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Schoolbestuur: | Stichting Wijzers in Onderwijs     |                 |                |
| Adres:         | Kantstraat 1<br>6111 AH Sint Joost |                 |                |
| Locatie:       | Hoofdlocatie                       | Onderwijssoort: | Basisonderwijs |
| Brinnummer:    | 06LO00                             | Denominatie:    | RK             |

**GEBOUW**

|                        |               |           |                                  |
|------------------------|---------------|-----------|----------------------------------|
| Juridisch eigendom:    | Schoolbestuur |           |                                  |
| Economisch claimrecht: | Gemeente      |           |                                  |
| Bouwjaar initieel:     | 1969          |           |                                  |
| Uitbreiding(en):       | 1988          |           |                                  |
| Renovatie(s):          |               |           |                                  |
| Huurcontract:          | afgesloten    | einddatum | verlengbaar opzegtermijn maanden |
| Boekwaarde:            | € -           | per       |                                  |


**CAPACITEIT GEBOUW**

|                           |            |                          |                               |          |
|---------------------------|------------|--------------------------|-------------------------------|----------|
| Onderwijsruimte:          | 664        | m <sup>2</sup> bvo       | Aantal lokalen:               | 5        |
| Overig:                   | 75         | m <sup>2</sup> bvo       | Aantal speellokalen:          | 1        |
| Inpandige gymzaal:        |            | m <sup>2</sup> bvo       | Aantal lokalen overig:        | 1        |
| <b>Totale capaciteit:</b> | <b>739</b> | <b>m<sup>2</sup> bvo</b> | <b>Totaal aantal lokalen:</b> | <b>7</b> |
| Tijdelijke huisvesting:   |            | m <sup>2</sup> bvo       | Aantal tijdelijke huisv.      |          |


**GEBRUIKERS**

|                             |                    |     |            |                            |
|-----------------------------|--------------------|-----|------------|----------------------------|
| Aantal leerlingen:          | 106                | per | 01-10-2025 |                            |
| Gebruikers onderwijsruimte: | SKEM BSO en opvang |     | 75         | m <sup>2</sup> bvo (enkel) |
| Gebruikers overige ruimte:  | SKEM               |     | 75         | m <sup>2</sup> bvo         |

**HISTORIE OKTOBERTELLING + PROGNOSE**



**CAPACITEIT VS BEHOEFTE**




**Actualiteiten vanuit de school met betrekking tot het IHP**

In 2022 zijn de klaslokalen en aula voorzien van CO2 gestuurde ventilatieunits. Tevens is toen in het schoolgebouw alle verlichting door LED verlichting vervangen.

**Lokale en maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot het IHP**



**FINANCIËN Gemiddelde exploitatiekosten per m² bvo per jaar (incl. btw)**



**Energie + water € 24**  
Lumpsum-vergoeding (prijspeil 2026)\* € 11  
**Beoordeling PO benchmark - Energie + water**  
Categorie bouwjaar: 1966 - 1985 **Hoog**  
Categorie capaciteit: < 1.000 m<sup>2</sup> **Hoog**

**Onderhoud (o.b.v. MJOP) € 71**  
Lumpsum-vergoeding (prijspeil 2026)\* € 39  
**Beoordeling PO benchmark - Onderhoud**  
Categorie bouwjaar: 1966 - 1985 **Hoog**  
Categorie capaciteit: < 1.000 m<sup>2</sup> **Hoog**

\*o.b.v. genormeerd vloeropp. van 650 m<sup>2</sup> bvo

**DUURZAAMHEID**

|                            |      |  |  |
|----------------------------|------|--|--|
| - Verbruik gas in 2024     | 11,3 | m <sup>3</sup> per m <sup>2</sup> bvo          |  |
| - Verbruik elektra in 2023 | 42   | kWh per m <sup>2</sup> bvo per jaar            |  |
| - Verbruik water           |      | m <sup>3</sup> per m <sup>2</sup> bvo per jaar |  |
| - Verbruik warmte          |      | GJ per m <sup>2</sup> bvo per jaar             |  |

**Energie label: Onbekend**  
**CO<sub>2</sub>-uitstoot (indicatie):**  
**Wet-indicatie: Onzuinig = (166 kWh/m<sup>2</sup> per jaar)**  
Zonnepanelen:  
Andere duurzaamheidsaspecten

**KWALITEIT GEBOUW(DELEN) 1969 1988 (Schaal 1 tot 6)**

|   |                                  |   |                      |
|---|----------------------------------|---|----------------------|
| <b>BEORDELING O.B.V. UITVRAAG AAN SCHOOLBESTUUR</b> |                                  |   | <b>Totaaloordeel</b> |
| <b>Technische staat</b>                             |                                  |   |                      |
| Geheel algemeen                                     | 3                                | 3 | 3                    |
| Buitenkant  | 4                                | 4 |                      |
| Binnenkant  | 3                                | 3 |                      |
| Installaties  | 3                                | 3 |                      |
| <b>Functionaliteit</b>                              |                                  |   | <b>Totaaloordeel</b> |
| Onderwijsruimten                                    | 3                                | 3 | 3                    |
| Werkomgeving staf                                   | 3                                | 3 |                      |
| Facilitaire voorzieningen                           | 3                                | 3 |                      |
| Toegankelijkheid                                    | 3                                | 3 |                      |
| Speelplein  | 2                                | 2 |                      |
| <b>Binnenklimaat</b>                                |                                  |   | <b>Totaaloordeel</b> |
| Ventilatie  | 2                                | 2 | 3                    |
| Temperatuur   | 4                                | 4 |                      |
| Licht   | 3                                | 3 |                      |
| Geluid  | 3                                | 3 |                      |
| <b>Veiligheid</b>                                   |                                  |   | <b>Totaaloordeel</b> |
| Veiligheid in/rond gebouw                           | 2                                |   | 2                    |
| Verkeersveiligheid                                  | 2                                |   |                      |
| Vandalisme  | Er is geen sprake van vandalisme |   |                      |



**ALGEMENE GEGEVENS**

|                |                    |                 |                |
|----------------|--------------------|-----------------|----------------|
| Schoolbestuur: | Stichting Kindante |                 |                |
| Adres:         | Annendaalderweg 14 |                 |                |
|                | 6105 AT Maria Hoop | Onderwijssoort: | Basisonderwijs |
| Locatie:       | Hoofdlocatie       | Denominatie:    | RK             |
| Brinnummer:    | 078V00             |                 |                |

**GEBOUW**

|                        |               |           |                                  |
|------------------------|---------------|-----------|----------------------------------|
| Juridisch eigendom:    | Schoolbestuur |           |                                  |
| Economisch claimrecht: | Gemeente      |           |                                  |
| Bouwjaar initieel:     | 1955          |           |                                  |
| Uitbreiding(en):       | 1989 2001     |           |                                  |
| Renovatie(s):          |               |           |                                  |
| Huurcontract:          | afgesloten    | einddatum | verlengbaar opzegtermijn maanden |
| Boekwaarde:            | € -           | per       |                                  |


**CAPACITEIT GEBOUW**

|                           |                              |                               |          |
|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------|
| Onderwijsruimte:          | 679 m <sup>2</sup> bvo       | Aantal lokalen:               | 6        |
|                           |                              | Aantal speellokalen:          | 1        |
| Overig:                   | m <sup>2</sup> bvo           | Aantal lokalen overig:        |          |
| Integreerde gymzaal:      | m <sup>2</sup> bvo           | Aantal gymzalen:              |          |
| <b>Totale capaciteit:</b> | <b>679 m<sup>2</sup> bvo</b> | <b>Totaal aantal lokalen:</b> | <b>7</b> |
| Tijdelijke huisvesting:   | m <sup>2</sup> bvo           | Aantal tijdelijke huisv.      |          |


**GEBRUIKERS**

|                             |                    |                        |            |
|-----------------------------|--------------------|------------------------|------------|
| Aantal leerlingen:          | 74                 | per                    | 01-10-2025 |
| Gebruikers onderwijsruimte: | Stichting Vrijland | 102 m <sup>2</sup> bvo | (enkel)    |
| Gebruikers overige ruimte:  |                    |                        |            |

**HISTORIE OKTOBERTELLING + PROGNOSE**



**CAPACITEIT VS BEHOEFTE**




**Actualiteiten vanuit de school met betrekking tot het IHP**

**Lokale en maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot het IHP**



**FINANCIËN Gemiddelde exploitatielasten per m<sup>2</sup> bvo per jaar (incl. btw)**



**DUURZAAMHEID**

|   |  |  |
|---|--|--|
| - Verbruik gas                              | m <sup>3</sup> per m <sup>2</sup> bvo          |  |
| - Verbruik elektra                          | kWh per m <sup>2</sup> bvo per jaar            |  |
| - Verbruik water                            | m <sup>3</sup> per m <sup>2</sup> bvo per jaar |  |
| - Verbruik warmte                           | GJ per m <sup>2</sup> bvo per jaar             |  |
| <b>Energie label:</b>                       | <b>Onbekend</b>                                |  |
| <b>CO<sub>2</sub>-uitstoot (indicatie):</b> |  |  |
| <b>WEii-indicatie:</b>                      |  | <b>= ( kWh/m<sup>2</sup> per jaar)</b> |
| Zonnepanelen:                               |  |  |
| Andere duurzaamheidsaspecten                |  |  |

**KWALITEIT GEBOUW(DELEN) 1955 1989 2001 (Schaal 1 tot 6)**

| BEORDELING O.B.V. UITVRAAG AAN SCHOOLBESTUUR | 1955 | 1989 | 2001 | Totaaloordeel                    |
|--|------|------|------|----------------------------------|
| <b>Technische staat</b>                      |      |      |      |                                  |
| Geheel algemeen                              | 3    | 3    | 3    | 3                                |
| Buitenkant                                   | 3    | 3    | 3    |                                  |
| Binnenkant                                   | 3    | 3    | 3    |                                  |
| Installaties                                 | 3    | 3    | 3    |                                  |
| <b>Functionaliteit</b>                       |      |      |      |                                  |
| Onderwijsruimten                             | 3    | 3    | 3    | 3                                |
| Werkomgeving staf                            | 3    | 3    | 3    |                                  |
| Facilitaire voorzieningen                    | 3    | 3    | 3    |                                  |
| Toegankelijkheid                             | 3    | 3    | 3    |                                  |
| Speelplein                                   | 3    | 3    | 3    |                                  |
| <b>Binnenklimaat</b>                         |      |      |      |                                  |
| Ventilatie                                   | 4    | 4    | 4    | 4                                |
| Temperatuur                                  | 4    | 4    | 4    |                                  |
| Licht  | 4    | 4    | 4    |                                  |
| Geluid                                       | 4    | 4    | 4    |                                  |
| <b>Veiligheid</b>                            |      |      |      |                                  |
| Veiligheid in/rond gebouw                    | 2    |      |      | 2                                |
| Verkeersveiligheid                           | 2    |      |      |                                  |
| Vandalisme                                   |      |      |      | Er is soms sprake van vandalisme |



**ALGEMENE GEGEVENS**

|                |   |                 |                |
|----------------|---|-----------------|----------------|
| Schoolbestuur: | Stichting INNOVO                          |                 |                |
| Adres:         | Karel V Straat 45<br>6104 BR Koningsbosch |                 |                |
| Locatie:       | Hoofdlocatie                              | Onderwijssoort: | Basisonderwijs |
| Brinnummer:    | 042100                                    | Denominatie:    | RK             |

**GEBOUW**

|                        |               |           |                                  |
|------------------------|---------------|-----------|----------------------------------|
| Juridisch eigendom:    | Schoolbestuur |           |                                  |
| Economisch claimrecht: | Gemeente      |           |                                  |
| Bouwjaar initieel:     | 1987          |           |                                  |
| Uitbreiding(en):       | 2002          |           |                                  |
| Renovatie(s):          |               |           |                                  |
| Huurcontract:          | afgesloten    | einddatum | verlengbaar opzegtermijn maanden |
| Boekwaarde:            | € -           | per       |                                  |


**CAPACITEIT GEBOUW**

|                           |                              |                               |          |
|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------|
| Onderwijsruimte:          | 842 m <sup>2</sup> bvo       | Aantal lokalen:               | 6        |
|                           |                              | Aantal speellokalen:          | 1        |
| Overig:                   | m <sup>2</sup> bvo           | Aantal lokalen overig:        |          |
| Intandige gymzaal:        | m <sup>2</sup> bvo           | Aantal gymzalen:              |          |
| <b>Totale capaciteit:</b> | <b>842 m<sup>2</sup> bvo</b> | <b>Totaal aantal lokalen:</b> | <b>7</b> |
| Tijdelijke huisvesting:   | m <sup>2</sup> bvo           | Aantal tijdelijke huisv.      |          |


**GEBRUIKERS**

|                             |           |     |                    |
|-----------------------------|-----------|-----|--------------------|
| Aantal leerlingen:          | 113       | per | 01-10-2025         |
| Gebruikers onderwijsruimte: |           |     |                    |
| Gebruikers overige ruimte:  | Logopedie | 50  | m <sup>2</sup> bvo |

**HISTORIE OKTOBERTELLING + PROGNOSE**



**CAPACITEIT VS BEHOEFTE**



**Actualiteiten vanuit de school met betrekking tot het IHP**


Uitbreiding gerealiseerd in (tijdelijk) bouwsysteem.

Wel enige overlast door hangjongeren. Vandalisme niet structureel.

Het schoolbestuur heeft geïnvesteerd in de functionaliteit van het gebouw, waardoor het lokale en maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot het IHP



**FINANCIËN Gemiddelde exploitatielasten per m² bvo per jaar (incl. btw)**



**DUURZAAMHEID**

|                            |     |                         |  |
|----------------------------|-----|-------------------------|--|
| - Verbruik gas in 2024     | 5,3 | m³ per m² bvo           |  |
| - Verbruik elektra in 2024 | 19  | kWh per m² bvo per jaar |  |
| - Verbruik water in 2024   | 5,3 | m³ per m² bvo per jaar  |  |
| - Verbruik warmte          |     | GJ per m² bvo per jaar  |  |

**Energie label:** Onbekend

**CO<sub>2</sub>-uitstoot (indicatie):** Zeer zuinig = (78 kWh/m² per jaar)

**Wet-indicatie:** Zonnepanelen: Nee

Andere duurzaamheidsaspecten nvt

**KWALITEIT GEBOUW(DELEN) 1987 2002 (Schaal 1 tot 6)**

|   |   |                                  |                      |
|---|---|----------------------------------|----------------------|
| <b>BEORDELING O.B.V. UITVRAAG AAN SCHOOLBESTUUR</b> |   |                                  |                      |
| <b>Technische staat</b>                             |   |                                  | <b>Totaaloordeel</b> |
| Geheel algemeen                                     | 2 | 2                                | 2                    |
| Buitenkant  | 2 | 2                                |                      |
| Binnenkant  | 2 | 2                                |                      |
| Installaties  | 2 | 2                                |                      |
| <b>Functionaliteit</b>                              |   |                                  | <b>Totaaloordeel</b> |
| Onderwijsruimten                                    | 2 | 2                                | 2                    |
| Werkomgeving staf                                   | 2 | 2                                |                      |
| Facilitaire voorzieningen                           | 2 | 2                                |                      |
| Toegankelijkheid                                    | 2 | 2                                |                      |
| Speelplein  | 2 | 2                                |                      |
| <b>Binnenklimaat</b>                                |   |                                  | <b>Totaaloordeel</b> |
| Ventilatie  | 2 | 2                                | 2                    |
| Temperatuur   | 2 | 2                                |                      |
| Licht   | 2 | 2                                |                      |
| Geluid  | 2 | 2                                |                      |
| <b>Veiligheid</b>                                   |   |                                  | <b>Totaaloordeel</b> |
| Veiligheid in/rond gebouw                           | 2 |                                  | 2                    |
| Verkeersveiligheid                                  | 2 |                                  |                      |
| Vandalisme  |   | Er is soms sprake van vandalisme |                      |



**ALGEMENE GEGEVENS**

|                |   |                 |                |
|----------------|---|-----------------|----------------|
| Schoolbestuur: | Stichting Kindante                              |                 |                |
| Adres:         | Reinoud van Gelderstraat 63<br>6114 EA Susteren |                 |                |
| Locatie:       | Hoofdlocatie                                    | Onderwijssoort: | Basisonderwijs |
| Brinnummer:    | 17LH00  | Denominatie:    | RK             |

**GEBOUW**

|                        |               |           |                                  |
|------------------------|---------------|-----------|----------------------------------|
| Juridisch eigendom:    | Schoolbestuur |           |                                  |
| Economisch claimrecht: | Gemeente      |           |                                  |
| Bouwjaar initieel:     | 1987          |           |                                  |
| Uitbreiding(en):       | 2007          | 2013      |                                  |
| Renovatie(s):          |               |           |                                  |
| Huurcontract:          | afgesloten    | einddatum | verlengbaar opzegtermijn maanden |
| Boekwaarde:            | € -           | per       |                                  |


**CAPACITEIT GEBOUW**

|                           |                                |                               |           |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------|
| Onderwijsruimte:          | 1.910 m <sup>2</sup> bvo       | Aantal lokalen:               | 13        |
| Overig:                   | 63 m <sup>2</sup> bvo          | Aantal spellokalen:           | 2         |
| Inpandige gymzaal:        | 63 m <sup>2</sup> bvo          | Aantal lokalen overig:        | 1         |
| <b>Totale capaciteit:</b> | <b>1.973 m<sup>2</sup> bvo</b> | <b>Totaal aantal lokalen:</b> | <b>16</b> |
| Tijdelijke huisvesting:   | m <sup>2</sup> bvo             | Aantal tijdelijke huisv.      |           |


**GEBRUIKERS**

|                             |                         |                        |            |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| Aantal leerlingen:          | 218                     | per                    | 01-10-2025 |
| Gebruikers onderwijsruimte: | MIK & Spelenderwijs     | 63 m <sup>2</sup> bvo  | (enkel)    |
|                             | MIK & Spelenderwijs BSO | 303 m <sup>2</sup> bvo | (dubbel)   |
| Gebruikers overige ruimte:  | MIK & Spelenderwijs     | 63 m <sup>2</sup> bvo  |            |

**HISTORIE OKTOBERTELLING + PROGNOSE**



**CAPACITEIT VS BEHOEFTE**




**Actualiteiten vanuit de school met betrekking tot het IHP**

**Lokale en maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot het IHP**



**FINANCIËN Gemiddelde exploitatielasten per m² bvo per jaar (incl. btw)**



**DUURZAAMHEID**

|                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
| - Verbruik gas in 2024     | 7,2 m <sup>3</sup> per m <sup>2</sup> bvo          |  |
| - Verbruik elektra in 2024 | 21 kWh per m <sup>2</sup> bvo per jaar             |  |
| - Verbruik water in 2024   | 7,2 m <sup>3</sup> per m <sup>2</sup> bvo per jaar |  |
| - Verbruik warmte          | GJ per m <sup>2</sup> bvo per jaar                 |  |

**Energie label: Onbekend**  
**CO<sub>2</sub>-uitstoot (indicatie): 26.100 kg per jaar = (14 kg per m<sup>2</sup> bvo per jaar)**  
**Wet-indicatie: Zuinig = (100 kWh/m<sup>2</sup> per jaar)**  
Zonnepanelen: Nee  
Andere duurzaamheidsaspecten

**KWALITEIT GEBOUW(DELEN)**

|   | 1987 | 2007 | 2013                             | (Schaal 1 tot 6)     |
|---|------|------|----------------------------------|----------------------|
| <b>BEORDELING O.B.V. UITVRAAG AAN SCHOOLBESTUUR</b> |      |      |                                  |                      |
| <b>Technische staat</b>                             |      |      |                                  | <b>Totaaloordeel</b> |
| Geheel algemeen                                     | 4    | 4    |                                  | 4                    |
| Buitenkant  | 4    | 4    |                                  |                      |
| Binnenkant  | 4    | 4    |                                  |                      |
| Installaties  | 3    | 3    |                                  |                      |
| <b>Functionaliteit</b>                              |      |      |                                  | <b>Totaaloordeel</b> |
| Onderwijsruimten                                    | 2    | 2    |                                  | 3                    |
| Werkomgeving staf                                   | 2    | 2    |                                  |                      |
| Facilitaire voorzieningen                           | 2    | 2    |                                  |                      |
| Toegankelijkheid                                    | 3    | 3    |                                  |                      |
| Speelplein  | 6    | 6    |                                  |                      |
| <b>Binnenklimaat</b>                                |      |      |                                  | <b>Totaaloordeel</b> |
| Ventilatie  | 5    | 4    |                                  | 4                    |
| Temperatuur   | 3    | 3    |                                  |                      |
| Licht   | 3    | 3    |                                  |                      |
| Geluid  | 3    | 3    |                                  |                      |
| <b>Veiligheid</b>                                   |      |      |                                  | <b>Totaaloordeel</b> |
| Veiligheid in/rond gebouw                           | 2    |      |                                  | 2                    |
| Verkeersveiligheid                                  | 2    |      |                                  |                      |
| Vandalisme  |      |      | Er is soms sprake van vandalisme |                      |



**ALGEMENE GEGEVENS**

|                |                                  |                 |                |
|----------------|----------------------------------|-----------------|----------------|
| Schoolbestuur: | Stichting Kindante               |                 |                |
| Adres:         | Schoutlaan 2<br>6114 MC Susteren |                 |                |
| Locatie:       | Hoofdlocatie                     | Onderwijssoort: | Basisonderwijs |
| Brinnummer:    | 23CJ00                           | Denominatie:    | Openbaar       |

**GEBOUW**

|                        |               |           |                                  |
|------------------------|---------------|-----------|----------------------------------|
| Juridisch eigendom:    | Schoolbestuur |           |                                  |
| Economisch claimrecht: | Gemeente      |           |                                  |
| Bouwjaar initieel:     | 1995          |           |                                  |
| Uitbreiding(en):       | 2003          | 2009      |                                  |
| Renovatie(s):          |               |           |                                  |
| Huurcontract:          | afgesloten    | einddatum | verlengbaar opzegtermijn maanden |
| Boekwaarde:            | € -           | per       |                                  |


**CAPACITEIT GEBOUW**

|                           |                                |                               |           |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------|
| Onderwijsruimte:          | 1.768 m <sup>2</sup> bvo       | Aantal lokalen:               | 13        |
| Overig:                   | m <sup>2</sup> bvo             | Aantal speellokalen:          | 1         |
| Overig:                   | m <sup>2</sup> bvo             | Aantal lokalen overig:        | 1         |
| Overig:                   | m <sup>2</sup> bvo             | Aantal gymzalen:              |           |
| <b>Totale capaciteit:</b> | <b>1.768 m<sup>2</sup> bvo</b> | <b>Totaal aantal lokalen:</b> | <b>15</b> |
| Tijdelijke huisvesting:   | m <sup>2</sup> bvo             | Aantal tijdelijke huisv.      |           |


**GEBRUIKERS**

|                             |                     |                       |            |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------|------------|
| Aantal leerlingen:          | 278                 | per                   | 01-10-2025 |
| Gebruikers onderwijsruimte: | Mik & Spelenderwijs | 61 m <sup>2</sup> bvo | (enkel)    |
| Gebruikers overige ruimte:  |                     |                       |            |

**HISTORIE OKTOBERTELLING + PROGNOSE**



**CAPACITEIT VS BEHOEFTE**




**Actualiteiten vanuit de school met betrekking tot het IHP**

**Lokale en maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot het IHP**



**FINANCIËN Gemiddelde exploitatielasten per m² bvo per jaar (incl. btw)**



**DUURZAAMHEID**

|                            |     |  |
|----------------------------|-----|--|
| - Verbruik gas in 2024     | 9,8 | m <sup>3</sup> per m <sup>2</sup> bvo          |
| - Verbruik elektra in 2024 | 17  | kWh per m <sup>2</sup> bvo per jaar            |
| - Verbruik water in 2024   | 9,8 | m <sup>3</sup> per m <sup>2</sup> bvo per jaar |
| - Verbruik warmte          |     | GJ per m <sup>2</sup> bvo per jaar             |

**Energie label:** Onbekend  
**CO<sub>2</sub>-uitstoot (indicatie):** 32.700 kg per jaar = (18 kg per m<sup>2</sup> bvo per jaar)  
**WEI-indicatie:** Gemiddeld = (123 kWh/m<sup>2</sup> per jaar)  
 Zonnepanelen: Nee  
 Andere duurzaamheidsaspecten

**KWALITEIT GEBOUW(DELEN)**

|   | 1995 | 2003 | 2009 | (Schaal 1 tot 6)                 |
|---|------|------|------|----------------------------------|
| <b>BEORDELING O.B.V. UITVRAAG AAN SCHOOLBESTUUR</b> |      |      |      |                                  |
| <b>Technische staat</b>                             |      |      |      | <b>Totaaloordeel</b>             |
| Geheel algemeen                                     | 3    | 3    | 3    | 3                                |
| Buitenkant  | 3    | 3    | 3    |                                  |
| Binnenkant  | 3    | 3    | 3    |                                  |
| Installaties  | 3    | 3    | 3    |                                  |
| <b>Functionaliteit</b>                              |      |      |      | <b>Totaaloordeel</b>             |
| Onderwijsruimten                                    | 2    | 2    | 2    | 2                                |
| Werkomgeving staf                                   | 2    | 2    | 2    |                                  |
| Facilitaire voorzieningen                           | 2    | 2    | 2    |                                  |
| Toegankelijkheid                                    | 2    | 2    | 2    |                                  |
| Speelplein  | 2    | 2    | 2    |                                  |
| <b>Binnenklimaat</b>                                |      |      |      | <b>Totaaloordeel</b>             |
| Ventilatie  | 4    | 4    | 4    | 4                                |
| Temperatuur   | 5    | 5    | 5    |                                  |
| Licht   | 3    | 3    | 3    |                                  |
| Geluid  | 3    | 3    | 3    |                                  |
| <b>Veiligheid</b>                                   |      |      |      | <b>Totaaloordeel</b>             |
| Veiligheid in/rond gebouw                           | 1    |      |      | 2                                |
| Verkeersveiligheid                                  | 2    |      |      |                                  |
| Vandalisme  |      |      |      | Er is soms sprake van vandalisme |



**ALGEMENE GEGEVENS**

|                |   |                 |                |
|----------------|---|-----------------|----------------|
| Schoolbestuur: | Stichting Kindante                                |                 |                |
| Adres:         | Burgemeester Willemeplein 2<br>6118 EA Nieuwstadt |                 |                |
| Locatie:       | Hoofdlocatie                                      | Onderwijssoort: | Basisonderwijs |
| Brinnummer:    | 08QS00  | Denominatie:    | RK             |

**GEBOUW**

|                        |               |           |                                  |
|------------------------|---------------|-----------|----------------------------------|
| Juridisch eigendom:    | Schoolbestuur |           |                                  |
| Economisch claimrecht: | Gemeente      |           |                                  |
| Bouwjaar initieel:     | 2015          |           |                                  |
| Uitbreiding(en):       |               |           |                                  |
| Renovatie(s):          |               |           |                                  |
| Huurcontract:          | afgesloten    | einddatum | verlengbaar opzegtermijn maanden |
| Boekwaarde:            | € -           | per       |                                  |


**CAPACITEIT GEBOUW**

|                           |                                |                               |           |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------|
| Onderwijsruimte:          | 1.499 m <sup>2</sup> bvo       | Aantal lokalen:               | 11        |
| Overig:                   | m <sup>2</sup> bvo             | Aantal speellokalen:          | 1         |
| Inpandige gymzaal:        | m <sup>2</sup> bvo             | Aantal lokalen overig:        |           |
| <b>Totale capaciteit:</b> | <b>1.499 m<sup>2</sup> bvo</b> | <b>Totaal aantal lokalen:</b> | <b>12</b> |
| Tijdelijke huisvesting:   | m <sup>2</sup> bvo             | Aantal tijdelijke huisv.      |           |


**GEBRUIKERS**

|                             |                         |     |                            |
|-----------------------------|-------------------------|-----|----------------------------|
| Aantal leerlingen:          | 227                     | per | 01-10-2025                 |
| Gebruikers onderwijsruimte: | Mik & Spelenderwijs     | 54  | m <sup>2</sup> bvo (enkel) |
| Gebruikers overige ruimte:  | Mik & Spelenderwijs BSO | 328 | m <sup>2</sup> bvo         |

**HISTORIE OKTOBERTELLING + PROGNOSE**



**CAPACITEIT VS BEHOEFTE**




**Actualiteiten vanuit de school met betrekking tot het IHP**

problemen luchtvochtigheid

**Lokale en maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot het IHP**



**FINANCIËN Gemiddelde exploitatiekosten per m² bvo per jaar (incl. btw)**



**DUURZAAMHEID**

|                            |     |  |
|----------------------------|-----|--|
| - Verbruik gas in 2024     | 2,7 | m <sup>3</sup> per m <sup>2</sup> bvo          |
| - Verbruik elektra in 2024 | 7,6 | kWh per m <sup>2</sup> bvo per jaar            |
| - Verbruik water in 2024   | 2,7 | m <sup>3</sup> per m <sup>2</sup> bvo per jaar |
| - Verbruik warmte          |     | GJ per m <sup>2</sup> bvo per jaar             |

**Energie label:** Onbekend  
**CO<sub>2</sub>-uitstoot (indicatie):** 7.600 kg per jaar = (5 kg per m<sup>2</sup> bvo per jaar)  
**WEI-indicatie:** Zuinig = (111 kWh/m<sup>2</sup> per jaar)  
 Zonnepanelen: Nee  
 Andere duurzaamheidsaspecten

**KWALITEIT GEBOUW(DELEN)**

|   |      |                                  |
|---|------|----------------------------------|
|   | 2015 | (Schaal 1 tot 6)                 |
| <b>BEORDELING O.B.V. UITVRAAG AAN SCHOOLBESTUUR</b> |      |                                  |
| <b>Technische staat</b>                             |      | <b>Totaaloordeel</b>             |
| Geheel algemeen                                     | 3 3  | 3                                |
| Buitenkant  | 2 2  |                                  |
| Binnenkant  | 2 2  |                                  |
| Installaties  | 4 4  |                                  |
| <b>Functionaliteit</b>                              |      | <b>Totaaloordeel</b>             |
| Onderwijsruimten                                    | 2 2  | 2                                |
| Werkomgeving staf                                   | 2 2  |                                  |
| Facilitaire voorzieningen                           | 2 2  |                                  |
| Toegankelijkheid                                    | 2 2  |                                  |
| Speelplein  | 2 2  |                                  |
| <b>Binnenklimaat</b>                                |      | <b>Totaaloordeel</b>             |
| Ventilatie  | 4 4  | 3                                |
| Temperatuur   | 2 2  |                                  |
| Licht   | 2 2  |                                  |
| Geluid  | 2 2  |                                  |
| <b>Veiligheid</b>                                   |      | <b>Totaaloordeel</b>             |
| Veiligheid in/rond gebouw                           | 1 1  | 1                                |
| Verkeersveiligheid                                  | 1 1  |                                  |
| Vandalisme  |      | Er is vaak sprake van vandalisme |



**ALGEMENE GEGEVENS**

|                |                                |                 |                      |
|----------------|--------------------------------|-----------------|----------------------|
| Schoolbestuur: | SOML                           |                 |                      |
| Adres:         | Populierlaan 1<br>6101 BA Echt |                 |                      |
| Locatie:       | Hooflocatie                    | Onderwijssoort: | Voortgezet onderwijs |
| Brinnummer:    | 16PE00                         | Denominatie:    | Alg. Bijz.           |

**GEBOUW**

|                        |               |           |                                  |
|------------------------|---------------|-----------|----------------------------------|
| Juridisch eigendom:    | Schoolbestuur |           |                                  |
| Economisch claimrecht: | Gemeente      |           |                                  |
| Bouwjaar initieel:     | 1975          |           |                                  |
| Uitbreiding(en):       | 1994          | 2000      | 2007                             |
| Renovatie(s):          |               |           |                                  |
| Huurcontract:          | afgesloten    | einddatum | verlengbaar opzegtermijn maanden |
| Boekwaarde:            | €             | -         | per                              |


**CAPACITEIT GEBOUW**

|                           |                                 |                               |           |
|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------|
| Onderwijsruimte:          | 15.321 m <sup>2</sup> bvo       | Aantal lokalen:               | 49        |
| Overig:                   | m <sup>2</sup> bvo              | Aantal lokalen overig:        |           |
| Inpandige gymzaal:        | m <sup>2</sup> bvo              | Aantal gymzalen:              |           |
| <b>Totale capaciteit:</b> | <b>15.321 m<sup>2</sup> bvo</b> | <b>Totaal aantal lokalen:</b> | <b>49</b> |
| Tijdelijke huisvesting:   | m <sup>2</sup> bvo              | Aantal tijdelijke huisv.      |           |


**GEBRUIKERS**

|                             |                     |                          |            |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------|------------|
| Aantal leerlingen:          | 1.430               | per                      | 01-10-2025 |
| Gebruikers onderwijsruimte: | Overloopplocatie TH | 1.900 m <sup>2</sup> bvo | (enkel)    |
| Gebruikers overige ruimte:  |                     |                          |            |

**HISTORIE OKTOBERTELLING + PROGNOSE**



**CAPACITEIT VS BEHOEFTE**




**Actualiteiten vanuit de school met betrekking tot het IHP**

Het Connect College biedt een potentiële overloopplocatie bij nieuwbouw of renovatie nabij. Lokale en maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot het IHP. Locatie wordt per 2026 gerevitaliseerd. Mogelijk verzwing van stroomvoorziening aanvragen om (zo goed als) gasloos mogelijk te maken.



**FINANCIËN Gemiddelde exploitatielasten per m² bvo per jaar (incl. btw)**



**DUURZAAMHEID**

|   |  |   |
|---|--|---|
| - Verbruik gas                              | m <sup>3</sup> per m <sup>2</sup> bvo          | 1 |
| - Verbruik elektra                          | kWh per m <sup>2</sup> bvo per jaar            | 0 |
| - Verbruik water                            | m <sup>3</sup> per m <sup>2</sup> bvo per jaar | 0 |
| - Verbruik warmte                           | GJ per m <sup>2</sup> bvo per jaar             | 0 |
| <b>Energie label:</b>                       |  |   |
| <b>CO<sub>2</sub>-uitstoot (indicatie):</b> |  |   |
| <b>WEii-indicatie:</b>                      | = ( kWh/m <sup>2</sup> per jaar)               |   |
| Zonnepanelen:                               | Ja   |   |
| Andere duurzaamheidsaspecten                |  |   |

**KWALITEIT GEBOUW(DELEN) 1975 1994 2000 2007 (Schaal 1 tot 6)**

|   |                                  |                      |
|---|----------------------------------|----------------------|
| <b>BEORDELING O.B.V. UITVRAAG AAN SCHOOLBESTUUR</b> |                                  |                      |
| <b>Technische staat</b>                             |                                  | <b>Totaaloordeel</b> |
| Geheel algemeen                                     | 3                                | 3                    |
| Buitenkant  | 4                                |                      |
| Binnenkant  | 3                                |                      |
| Installaties  | 3                                |                      |
| <b>Functionaliteit</b>                              |                                  | <b>Totaaloordeel</b> |
| Onderwijsruimten                                    | 3                                | 2                    |
| Werkomgeving staf                                   | 2                                |                      |
| Facilitaire voorzieningen                           | 2                                |                      |
| Toegankelijkheid                                    | 2                                |                      |
| Plein   | 3                                |                      |
| <b>Binnenklimaat</b>                                |                                  | <b>Totaaloordeel</b> |
| Ventilatie  | 3                                | 3                    |
| Temperatuur   | 4                                |                      |
| Licht   | 2                                |                      |
| Geluid  | 3                                |                      |
| <b>Veiligheid</b>                                   |                                  | <b>Totaaloordeel</b> |
| Veiligheid in/rond gebouw                           | 2                                | 3                    |
| Verkeersveiligheid                                  | 3                                |                      |
| Vandalisme  | Er is soms sprake van vandalisme |                      |

